

MiniPix驱动安装失败解决


当出现**USB**连接飞控后，电脑无端口显示情况

一、检查

1.请右键我的电脑，选择管理选项



进入计算机管理界面后，选择设备管理器，右边显示界面中展开端口（**COM**和**LPT**）



当展开选项没有发现**PX4 FLOW(COM X)** 此中 X 为计算机随机赋予的端口号。出现如下情况，发现其他设备带有问号或者感叹号设备



2. 进行手动驱动安装，选中带有文化或者感叹号设备，右键选择更新驱动，之后选择浏览我的计算机以查找驱动程序员软件

← 更新驱动程序 - PX4 FLOW (COM23)

你要如何搜索驱动程序？

→ 自动搜索更新的驱动程序软件(S)

Windows 将搜索你的计算机和 Internet 以获取适合你设备的最新驱动程序软件，除非你已在设备安装设置中禁用此功能。

→ 浏览我的计算机以查找驱动程序软件(R)

手动查找并安装驱动程序软件。


取消



出现如上界面后，点击浏览出目录选择框，选择地面站安装目录下的**Drivers**。

3.选择之后点击下一步，即可

4.当出现以下画面时



查看需要查看”驱动找不到指定的系统文件”目录下的”驱动找不到指定的系统文件.pdf”文件进行添加驱动文件