



PIX 驱动无法验证数字签名



弹出如上两个窗口时，代表驱动文件数字签名不成功。但是我们的驱动文件本来是已经经过数字签名了，出现上面的界面时，可能是签名证书没有安装到我们的电脑上，需要我们安装签名证书到电脑，具体操作如下：

找到“驱动无法验证数字签名\signed”目录下的 driver.bat 文件，以管理员身份运行该文件，同时杀毒软件要允许本次操作，如下图所示：



当出现“签名证书安装成功”代表安装成功。

当出现“请杀毒软件允许本次操作 或者 以管理员身份运行”时,需要关闭杀毒软件或者允许本次操作运行。

证书安装成功即可重新安装驱动

点击当前目录下的“Drivers/DPIInstx64.exe”或“Drivers/DPIInstx86.exe”安装

或者参考以下链接:

<https://jingyan.baidu.com/article/3f16e003cb7d0f2590c10345.html>

<https://jingyan.baidu.com/article/624e74594dbc8d34e8ba5aa6.html>